



Науково-виробниче підприємство „Будівельна наука” Академії будівництва України

40021 Україна м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 406

Сертифікат серії АЕ 000900

тел. (050) 752 46 09

№ 01/09



Затверджую:

Директор НВП «Будівельна
наука» АБУ

В.В. Шпота.

«20» грудня 2020 р.

МП

Обстеження будівлі щодо доступності будівель та приміщень для маломобільних груп населення

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника.

Експертом по технічному обстеженню будівель і споруд 20-го грудня 2020 р проведене візуальне обстеження будівлі комунального некомерційного підприємства «Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, будинок 17.

При обстеженні використовувались:

1. Нормативно-технічна література.
2. Державні будівельні норми:
 - ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди».
 - ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
3. Інструменти та прилади:
 - фотоапарат;
 - далекомір лазерний;
 - нівелір лазерний
 - металева рулетка.

1. Загальні дані

Відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди». В громадських будівлях, спорудах та групах приміщень слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі маломобільними групами населення (МГН) згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

У громадських будинках повинно бути передбачене безперешкодне і зручне переміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по ділянці установи, закладу чи підприємства.

Результати обстеження

Будівля комунального некомерційного підприємства «Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, буд. 17 двоповерхова. Планування приміщень – коридорного типу. План будівлі див. додаток 1.

На пішохідних шляхах руху до будівлі покриття рівне, виконане з асфальтобетону, що не порушує вимог п 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018 – покриття повинно бути рівним. Ширина пішохідних шляхів достатня для комфортного доступу до приміщень, що відповідає вимогам п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 – ширина пішохідних шляхів із зустрічним рухом повинна бути не менше 1,8м.

Ширина коридорів в середині будівлі складає 2,57м, 3,3м, 2,44м, 2,16м та 2,40м, що відповідає п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 при мінімально допустимій ширині коридорів в середині будівлі при зустрічному русу – 1,8 м.

В будівлі наявні візуальні та тактильні елементи доступності МГН (позначення кольором ділянок або об'єктів, інформаційні таблички, показчики та тактильні смуги), що відповідає вимогам п. 8. ДБН В.2.2-40:2018.

Для доступу до будівлі маломобільних груп населення біля головного входу до будівлі передбачено пандус. Уклон пандусу складає 8% (1:12), що відповідає вимогам п 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12). Висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам п. 5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018 Покриття пандусу однорідне, не слизьке.

Ширина дверних прорізів в середині будівлі складає більше 0,9 м, що не суперечить вимогам п.п. 6.2.2 та 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018. Висота порогів дверних прорізів будівлі не перевищує 2 см, що відповідає вимогам п. 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018 - максимальна допустима висота елемента порога та перепад висот не повинні перевищувати 0,02м (2 см).

Покриття підлог в середині будівлі виконане з лінолеуму та керамічної плитки з не слизькою поверхнею, що відповідає п. 6.2.5 ДБН В.2.2-40:2018.

Висновки та рекомендації:


За результатами проведеного обстеження визначено, що будівля та приміщення комунального некомерційного підприємства «Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, будинок 17 відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Подальшу експлуатацію об'єкта вести відповідно вимог чинних будівельних норм і правил.

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



Додаток 1. Схема фрагменту першого поверху будівлі.



Додаток 2. Фотоматеріали.



Фото 1.

Для доступу до будівлі маломобільних груп населення біля головного входу до будівлі передбачено пандус. Уклон пандусу складає 8% (1:12), Висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Покриття пандусу однорідне, не слизьке.



Фото 2.

Для доступу до будівлі маломобільних груп населення біля головного входу до будівлі передбачено пандус. Уклон пандусу складає 8% (1:12), Висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Покриття пандусу однорідне, не слизьке.