

Резніченко Євген Анатолійович

Фізична особа-підприємець

40021, м. Суми, вул. Лихвинська стінка (Гамалія), 19, кв. 45

код ЄДРПОУ 3035406434

IBAN UA153220010000026007340154625

в Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО 322001

тел. 066 3991798



Сертифікат: АЕ №006670 від 29.12.2021

Обстеження будівлі щодо доступності будівель та приміщень для маломобільних груп населення

**Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Лебединська лікарня
ім. лікаря К.О. Зільберника » Лебединської міської ради.**

Експертом по технічному обстеженню будівель і споруд 25 червня 2025 р. проведене візуальне обстеження стоматологічних кабінетів консультативно-поліклінічного відділення та спеціального рахунку в будівлі "Пологово-гінекологічне відділення" за адресою Сумська область, Сумський район, м. Лебедин, вул. Михайлівська, буд.18.

При обстеженні використовувались:

1. Нормативно-технічна література.
2. Державні будівельні норми:
 - ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди».
 - ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
3. Інструменти та прилади:
 - фотоапарат;
 - далекомір лазерний;
 - нівелір лазерний
 - металева рулетка.

1. Загальні дані

Відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди». В громадських будівлях, спорудах та групах приміщень слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі маломобільними групами населення (МГН) згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

У громадських будинках повинно бути передбачене безперешкодне і зручне переміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по ділянці установи, закладу чи підприємства.

2. Результати обстеження

2.1. Стоматологічні кабінети консультативно-поліклінічного відділення та спеціального рахунку

На пішохідних шляхах руху до будівлі покриття рівне, виконане з асфальтобетону, що не порушує вимог п 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018 – покриття повинно бути рівним. Ширина пішохідних шляхів достатня для комфортного доступу до приміщень, що відповідає вимогам п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 – ширина пішохідних шляхів із зустрічним рухом повинна бути не менше 1,8м.

Доступ до приміщень стоматологічного відділення передбачено через вхідну групу.

Вхідна група обладнана візуальними та тактильними елементами доступності МГН, що відповідає п. 8. ДБН В.2.2-40:2018. Вхідна група має навіс, що не суперечить п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018.

Біля вхідної групи передбачено пандус. Уклон пандусу складає 8% (1:12), що відповідає вимогам п 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12). Ширина пандуса в просвіті становить 1,2 м, що відповідає п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018.

Пандус має перильну огорожу з поручнем з обох боків, що відповідає п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018.

В приміщенні функціонують туалети загального користування п.11.4 ДБН В.2.2-40:2018. Експерту офіційним листом було повідомлено, що в приміщеннях стоматологічного відділення щоденна кількість відвідувачів становить менше 50 осіб, а тривалість перебування відвідувача в приміщенні відділення менше 60 хв., у зв'язку з цим п.11.4-11.8 ДБН В.2.2-40:2018 для даного нежитлового приміщення не застосовуються.

Ширина дверних прорізів до кабінетів складає 90 см, що відповідає вимогам п. 6.2.2 та п. 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018 – ширина прорізів має бути 90 см.

Покриття підлог в середині будівлі виконане з керамічної плитки та лінолеуму з не слизькою поверхнею, що відповідає п. 6.2.5 ДБН В.2.2-40:2018.

3. Висновок

За результатами проведеного обстеження визначено, що стоматологічні кабінети консультативно-поліклінічного відділення та спеціального рахунку в будівлі "Пологово-гінекологічне відділення" відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» щодо доступності маломобільних груп населення.

Подальшу експлуатацію об'єкта вести відповідно вимог чинних будівельних норм і правил.

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



В.В. Шпота.

Додаток 1. Фотоматеріали.



Фото 1.

Уклон пандусу складає 8% (1:12), що відповідає вимогам п 5.3.1

ДБН В.2.2-40:2018.

Перильна огорожа відповідає вимогам п. 5.2.3 та 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018.



Фото 2.

Вхідна група обладнана тактильними та візуальними елементами доступності МГН, що відповідає п. 8.

ДБН В.2.2-40:2018,



Фото 3.

Ширина дверного прорізу до стоматологічного кабінету складає 90 см, що відповідає вимогам п. 6.2.2 та п. 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018/



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006670

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ (ПОСЛУГ),
ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Шпота Вадим Валерійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 29.12.2021 № 119

(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженим президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 29.12 20 21 року
за № 848.

Роботи (послуги), пов'язані зі створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Дата видачі 29.12 20 21 року



Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

Власенко І.М.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)