

---

Сертифікат: АЕ №006670 від 29.12.2021

**Обстеження будівлі**  
**щодо доступності будівель та приміщень**  
**для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення**

**Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Лебединська лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» Лебединської міської ради.**

**Об'єкт: Будівля за адресою: 42200, Сумська область, місто Лебедин, вулиця Михайлівська, будинок 18, відділення паліативної та хоспісної допомоги.**

Експертом по технічному обстеженню будівель і споруд 26 грудня 2024р. було проведене візуальне обстеження нежитлового приміщення Комунального некомерційного підприємства «Лебединська лікарня імені лікаря К.О. Зільберника Лебединської міської ради у місті Лебедин, Сумської області.

При обстеженні використовувались:

1. Нормативно-технічна література.
2. Державні будівельні норми:
  - ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди».
  - ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
3. Інструменти та прилади:
  - фотоапарат;
  - далекомір лазерний;
  - нівелір лазерний
  - металева рулетка.

## **Загальні дані**

Відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди». В громадських будівлях, спорудах та групах приміщень слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі маломобільними групами населення (МГН) згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

У громадських будинках повинно бути передбачене безперешкодне і зручне переміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по ділянці установи, закладу чи підприємства.

## **Результати обстеження**

На пішохідних шляхах руху до будівлі покриття рівне, виконане з асфальтобетону, що не порушує вимог п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018 – покриття повинно бути рівним.

Повздовжній уклон пішохідних шляхів не перевищує 5% (1:20), що відповідає п. 5.1.5 ДБН В.2.2-40:2018.

Доступ до нежитлового приміщення передбачено через вхідну групу.

Поверхня вхідної площадки тверда, не ковзна. Вхідна площадка біля сходів огорожена поручнями та обладнана навісом, що відповідає вимогам п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018.

Різниця відміток вхідного майданчика та тротуару складає 76 см. Уклон пандусу не перевищує 8%, що відповідає вимогам п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12).

Пандус та сходи мають поручні з обох боків на висоті 0,7м і 0,9м, що відповідає п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018 – зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями, висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам п. 5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018. Покриття пандусу однорідне, не слизьке.

Ширина вхідних дверей становить 115 см, що не суперечить вимогам п. 6.1.5 ДБН В.2.2-40:2018. Висота порогу вхідних дверей складає 1 см, що відповідає вимогам п. 6.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 - максимальна допустима висота елемента порога не повинна перевищувати 0,02м (2 см).

Глибина тамбура становить 3,08 м, ширина тамбура – 3,37 м, що не суперечить вимогам п. 6.1.7 ДБН В.2.2-40:2018. Глибина тамбурів і тамбурів-шлюзів у громадських будівлях та спорудах повинна бути не менша 1,8м, за ширини не менше 1,5м.

Покриття підлоги в тамбурі нежитлового приміщення однорідне з не слизькою поверхнею, що відповідає п. 6.2.5 ДБН В.2.2-40:2018.

В нежитловому приміщенні забезпечені умови отримання інформації, своєчасного орієнтування й однозначного упізнання об'єктів і місць відвідування, можливість одержання інформації про види послуг, що надаються, розміщення і призначення функціональних елементів, розташування шляхів евакуації п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.4.3 ДБН В.2.2-40:2018.

### **Висновки та рекомендації:**

За результатами проведеного обстеження визначено, що будівля та приміщення відділення паліативної та хоспісної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Лебединська лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» Лебединської міської ради відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" та ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди" щодо доступності маломобільних груп населення.

Подальшу експлуатацію об'єкта вести відповідно вимог чинних будівельних норм і правил.

Експерт з технічного обстеження  
будівель і споруд  
(сертифікат АЕ 006670)



В.В. Шпота

## Додаток 1. Фотоматеріали.



Фото 1.

Загальний вигляд вхідної групи.

На пішохідних шляхах руху до будівлі покриття рівне, виконане з асфальтобетону, що не порушує вимог п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018 – покриття повинно бути рівним.

Повздовжній уклон пішохідних шляхів не перевищує 5% (1:20), що відповідає п. 5.1.5 ДБН В.2.2-40:2018.



Фото 2.

Ширина вхідних дверей становить 115 см, що не суперечить вимогам п. 6.1.5 ДБН В.2.2-40:2018. Висота порогу вхідних дверей складає 2 см, що відповідає вимогам п. 6.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 - максимальна допустима висота елемента порога не повинна перевищувати 0,02м (2 см).

Вхідна площадка огорожена поручнями та обладнана навісом, що відповідає вимогам п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018.



Фото 3.

Уклон пандусу не перевищує 8%, що відповідає вимогам п 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12).

Пандус та сходи мають поручні з обох боків на висоті 0,7м і 0,9м, що відповідає п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018 – зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями, висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам п. 5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018.



Фото 4.

Покриття підлоги в тамбурі має тверде покриття, та забезпечує безпеку при пересуванні п.6.2.5. ДБН В.2.2-40:2018.



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006670

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

**Експерт**

(найменування професії)

Виданий про те, що Шпота Вадим Валерійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 29.12.2021 № 119

(рішенням \_\_\_\_\_ секції Комісії

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, затвердженим президією

Комісії \_\_\_\_\_).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 29.12 20 21 року  
за № 848.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель  
і споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Дата видачі 29.12 20 21 року

Безпосередній заступник голови Атестаційної  
архітектурно-будівельної комісії



**Власенко І.М.**

(прізвище, ім'я, по батькові)