
Сертифікат: АЕ №000909 від 14.11.2012

**Обстеження будівлі
щодо доступності будівель та приміщень
для маломобільних груп населення**

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Лебединська центральна районна лікарня ім. К.О. Зільберника» Лебединської районної ради
Поштова адреса: вул. Першогвардійська 17, м. Лебедин Сумська обл., 42200,
тел/факс (05445) 2-17-43.

Юридична адреса: с. Михайлівка, вул. Трихліба, 28, Лебединський район,
Сумська область, 42218

Об'єкт: Будівля за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин,
вулиця Першогвардійська, будинок 17, терапевтичний корпус, 42200.

Експертом по технічному обстеженню будівель і споруд 18 лютого 2021р проведене візуальне обстеження будівлі терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника.

При обстеженні використовувались:

1. Нормативно-технічна література.
2. Державні будівельні норми:
 - ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди».
 - ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
3. Інструменти та прилади:
 - фотоапарат;
 - далекомір лазерний;
 - нівелір лазерний
 - металева рулетка.

Загальні дані

Відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди». В громадських будівлях, спорудах та групах приміщень слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі маломобільними групами населення (МГН) згідно з вимогами ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

У громадських будинках повинно бути передбачене безперешкодне і зручне переміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по ділянці установи, закладу чи підприємства.

Результати обстеження

Будівля складається з терапевтичного чотириповерхового корпусу, що з'єднується переходом з двоповерховою будівлею поліклініки. Планування приміщень – коридорного типу. Будівля багатофункціональна, в ній розміщені приміщення лікарняних відділень, адміністративні приміщення, інфекційний блок та ін. План будівлі див. додаток 1.

На пішохідних шляхах руху до будівлі покриття рівне, виконане з асфальтобетону, що не порушує вимог п 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018 – покриття повинно бути рівним. Ширина пішохідних шляхів достатня для комфортного доступу до приміщень, що відповідає вимогам п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 – ширина пішохідних шляхів із зустрічним рухом повинна бути не менше 1,8м.

Входи до будівлі розосереджені по її периметру. Для доступу до будівлі маломобільних груп населення передбачено зовнішні та внутрішні пандуси. Зовнішній пандус головного входу до будівлі виконано металевим. Уклон пандусу складає 8% (1:12), що відповідає вимогам п 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12). Покриття пандусу однорідне, не слизьке. Висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам п. 5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018.

Внутрішній пандус головного входу виконано залізобетонним. Уклон пандусу складає 8% (1:12), що відповідає вимогам п 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12). Покриття пандусу однорідне, не слизьке. Висота перильної огорожі та її конструкція відповідає вимогам п. 5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018.

Ширина коридорів в середині будівлі складає 2,16м ... 3,30м, що відповідає п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 при мінімально допустимій ширині коридорів в середині будівлі при зустрічному русу – 1,8 м.

Будівля обладнана ліфтами для доступу до верхніх поверхів. Дверні прорізи не мають поріжків та перепадів висот. Кабіна ліфта має внутрішній простір не менше ніж 1,1х1,4м, що відповідає вимогам п. 6.2.6. ДБН В.2.2-40:2018. Доступ до ліфтів забезпечено.

В будівлі наявні візуальні та тактильні елементи доступності МГН (позначення кольором ділянок або об'єктів, інформаційні таблички, показчики та тактильні смуги), що відповідає вимогам п. 8. ДБН В.2.2-40:2018.

Ширина дверних прорізів в середині будівлі складає більше 0,9 м, що не суперечить вимогам п.п. 6.2.2 та 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018. Висота порогів дверних прорізів будівлі не перевищує 2 см, що відповідає вимогам п. 6.2.6 ДБН В.2.2-40:2018 - максимальна допустима висота елемента порога та перепад висот не повинні перевищувати 0,02м (2 см).

Покриття підлог в середині будівлі виконане з лінолеуму та керамічної плитки з не слизькою поверхнею, що відповідає п. 6.2.5 ДБН В.2.2-40:2018.

Висновки та рекомендації:


За результатами проведеного обстеження визначено, що будівля та приміщення терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника» відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди» щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Подальшу експлуатацію об'єкта вести відповідно вимог чинних будівельних норм і правил.

Експерт з технічного обстеження
будівель і споруд



В.В. Піталенко.

Додаток 1. Схема фрагменту першого поверху будівлі головного корпусу



Додаток 2. Фотоматеріали.

Фото 1.



Пандус. Уклон пандусу не перевищує 8%, що відповідає вимогам п 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 – уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу повинен бути не більше 8% (1:12). Пандус має перильну огорожу з поручнем з двох боків, що відповідає вимогам п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018.



Фото 2.

Ширина коридорів в середині будівлі складає 2,57м, 3,3м, 2,44м, 2,16м та 2,40м, що відповідає вимогам п. 6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018.